



通学路の危険箇所<平泉①>



道路を横断する児童生徒が多いが、横断歩道がなく危険



黄金沢来る児童生徒が大きい道路を横断するため危険




今年度、事故が起きた現場。横断歩道あり。



横断歩道の標識が木に隠れて見えにくい

通学路の危険箇所<平泉②>



カーブや物置等により見通しが悪い。登下校時の交通量が多い。金鶏山方面から降りてくる児童生徒が横断する際に危険である。



ガードレールが短く、水路に落ちる危険がある。



道路が狭く、児童生徒と自動車とが接触する危険がある。



交通量が多い交差点であるが、横断歩道がなく危険。

通学路の危険箇所<長島>

南に向かって下り坂の右カーブになっており、冬場に曲がり切れずに道路を逸脱する車があり危険。

歩道がでこぼこしており危険。

旧 JA 長島支店から長島保育所まで片側にしか歩道がない。

歩道がものすごく狭く危険。

注意喚起の看板あり

本資料は国土地理院地図を利用して平泉町教育委員会事務局が作成

