

令和5年度 平泉町通学路合同点検 点検箇所

2023.7.26

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	毛越寺通り 県道平泉巖美 溪線	平泉町平泉志羅 山	横断歩道の標識が見えにくい	標識を隠している立木の剪定を行う	岩手県	R4 実施 R5.6 実施
2	町道倉町線	平泉町平泉字倉 町	道路が狭く児童と車の接触の危険 性がある。	道路改良の予定	平泉町	未定
3	町道高速側道 東2号線	平泉町字田面	ガードレールが短く、水路に転落す る恐れがある。	転落防止のためのロープを設置	平泉町	R5 予定
4	町道中尊寺線	悠久の湯の付近 の交差点	児童生徒の登校時の交通量が多く 危険	横断旗とその容器をカーブミラーに設置 運転者への注意喚起看板の設置も検討	平泉町	R5 予定
5	主要地方道一 関北上線	長島字月館	登下校時間帯の交通量が増加して おり危険。横断歩道設置要望。	学校とスクールガードによる安全指導を 継続する。		
6	主要地方道一 関北上線	長島字生江田	冬季間路外逸脱事故多発	運転者への注意喚起看板設置 歩車道境界に柵を設置 道路改良の予定あり	岩手県	R5.7 実施 R6 予定 未定
7	県道相川平泉 線	長島字砂子沢	旧J A長島支店から長島保育所ま で歩道がない。	道路改良の予定あり。 学校は当面、反対側の歩道を利用するよう 児童生徒等に指導する。	岩手県	未定
8	主要地方道一 関北上線	長島字野田	野田の交差点から南進する路線の 歩道がせまい。	道路改良の予定あり。 学校とスクールガードによる安全指導を 継続する。 運転者に対して減速を促す看板を設置す る。	岩手県	未定 R1 実施
9	県道相川平泉 線	長島字矢崎・田向	歩道に凹凸があり危険	マンホール周りの段差を補修する	岩手県	R4 実施
10	県道一関平泉 線	平泉字高田前 (川屋敷バス停付近)	横断歩道があるが事故が発生して いる。	ポストコーンの設置を検討する	岩手県	未定
11	町道祇園線	平泉町字片岡	黄金沢から来る児童生徒が大きな 道路を横断するため危険	横断歩道を設置の要望を継続する 学校とスクールガードによる安全指導を 継続する		
12	町道新井田線	平泉字新井田	道路を横断する児童・生徒が多いた め危険	注意喚起の看板等を設置	平泉町	R4 実施